

Sistemas: ETA II, ETA IV ,POÇO RECANTO ANDORINHAS e POÇO SANTO ANTONIO SAPEZEIRO

PARÂMETROS	UNIDADES	PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE***	Amostras Realizadas	Resultados Médios
		VMP ⁽¹⁾		
Aspecto	Límpido	Límpido	1703	Límpido
Gosto*	Intensidade	6	8	0
Odor *	Intensidade	6	8	0
Cloro livre	mg/l	0,2 a 2,0	1703	1,21
pH	---	6,0 a 9,5	1703	7,33
Cor aparente	UH ⁽²⁾	15	1703	1,0
Turbidez	UT ⁽³⁾	5	1703	0,26
Alumínio	mg/l	0,2	44	0,044
Ferro	mg/l	0,3	60	0,017
Manganês	mg/l	0,1	60	0,012
Fluoretos	mg/l	0,6 a 0,8	1703	0,70
Coliformes Totais	NMP/100 ml	Ausente em 95%	232	Ausente
Escherichia Coli	NMP/100 ml	Ausente	232	Ausente
Heterotróficas	UFC ⁽⁴⁾	500	28	0,96
Trihalometanos Total*	mg/l	0,1	8	0,0399
Ácidos Haloacéticos Total*	mg/l	0,08	8	<0,0005
Bromato*	mg/l	0,01	8	<0,01
Clorito*	mg/l	1,0	8	<0,05
Cloraminas Total*	mg/l	4,0	8	<0,1
2,4,6 Triclorofenol*	mg/l	0,2	8	<0,0001
Microcistinas	µg/L	1,0	---	---
Saxitoxinas	µg/L	3,0	---	---
Cistos de Giardia	Cistos/L	**	1	<0,1
<i>Cryptosporidium sp.</i>	Oocistos/L	**	1	<0,1

OBSERVAÇÃO

(1) Valor máximo permitido

(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

(3) Unidade de turbidez

(4) Unidade formadora de colônias

(*) Gosto e odor – (frequência Trimestral)

(**) Frequência Mensal (VMP sem comparativo)

(***) Anexo XX e XXI da Portaria de Consolidação nº 05-Consolidação das Normas sobre as Ações e os Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde de 28 de Setembro de 2017 do Ministério da Saúde.

a) Informações disponíveis: Sede: Rua José Bonifácio, 400 Centro

b) Riscos de saúde: Usar somente água tratada, para não haver problema de contaminação.

c) Resumo médio mensal das análises

d) Os mananciais do DAE não oferecem perigo a saúde. Não consumir água que não seja oferecida pelo DAE